



PORMENOR VERTICAL PV1



PORMENOR VERTICAL PV2



PORMENOR VERTICAL PV3

<p>MATRIZ – Sociedade de Construções, Lda. EDIFÍCIO NO GAVETO DAS RUAS DO MOSTEIRO E DO N. SR. DOS AFLITOS ALTO– DA– MAIA</p> <p>JOÃO ALVARO ROCHA – ARQUITECTOS, LDA TEL. 351 2 6090659 FAX. 351 2 6092641 – RUA DA RESTAURAÇÃO, 83 – 2º, 4050 PORTO – PORTUGAL</p>	<table><tr><td></td><td>BETÃO</td><td></td><td>BETÃO LEVE</td></tr><tr><td></td><td>POLIESTIRENO EXP.</td><td></td><td>BETONILHA</td></tr><tr><td></td><td>MASTIQUE</td><td></td><td>VIDRO</td></tr></table>		BETÃO		BETÃO LEVE		POLIESTIRENO EXP.		BETONILHA		MASTIQUE		VIDRO	<table><tr><td></td><td>MASSAME DE BETÃO</td><td></td><td>BLOCO DE BETÃO</td></tr><tr><td></td><td>FERRO</td><td></td><td>ÃO INOX</td></tr><tr><td></td><td>LA DE ROCHA</td><td></td><td>MADERA</td></tr></table>		MASSAME DE BETÃO		BLOCO DE BETÃO		FERRO		ÃO INOX		LA DE ROCHA		MADERA	<table><tr><td></td><td>TUOLO VAZADO</td><td></td><td>ALUMÍNIO</td></tr><tr><td></td><td>TUOLO REFRACTÁRIO</td><td></td><td>MDF</td></tr></table>		TUOLO VAZADO		ALUMÍNIO		TUOLO REFRACTÁRIO		MDF	<table><tr><td></td><td>REBOCO</td><td></td><td>REGULARIZAÇÃO</td></tr><tr><td></td><td>CORTIÇA</td><td></td><td>POLIURETANO</td></tr><tr><td></td><td>CONTRAPLACADO</td><td></td><td>ESPUMA DE PVC</td></tr></table>		REBOCO		REGULARIZAÇÃO		CORTIÇA		POLIURETANO		CONTRAPLACADO		ESPUMA DE PVC	<table><tr><td></td><td>AGL. DE GRANITO</td><td></td><td>TELA</td></tr><tr><td></td><td>AGL. DE MÁRMORE</td><td></td><td>SILICONE</td></tr><tr><td></td><td>HIDROFUGO</td><td></td><td>POLIETILENO EXT.</td></tr></table>		AGL. DE GRANITO		TELA		AGL. DE MÁRMORE		SILICONE		HIDROFUGO		POLIETILENO EXT.	<p>17</p> <p>MITZ-PE-17-98-12</p>	<p>PORTÃO PG1/ PORTA P1 PORMENORES VERTICAIS</p>	<p>ESCALA 1/1 0 0.01 0.02 m</p> <p>DEZEMBRO 1998</p>
	BETÃO		BETÃO LEVE																																																													
	POLIESTIRENO EXP.		BETONILHA																																																													
	MASTIQUE		VIDRO																																																													
	MASSAME DE BETÃO		BLOCO DE BETÃO																																																													
	FERRO		ÃO INOX																																																													
	LA DE ROCHA		MADERA																																																													
	TUOLO VAZADO		ALUMÍNIO																																																													
	TUOLO REFRACTÁRIO		MDF																																																													
	REBOCO		REGULARIZAÇÃO																																																													
	CORTIÇA		POLIURETANO																																																													
	CONTRAPLACADO		ESPUMA DE PVC																																																													
	AGL. DE GRANITO		TELA																																																													
	AGL. DE MÁRMORE		SILICONE																																																													
	HIDROFUGO		POLIETILENO EXT.																																																													