



FUNDACIÓN COSTA, arquitecto urup.sda lg. igreja de panaflores, 20-4200-325 porto teléfix # 351+22 550 82 99		responsável	calibração
QUINTA DE BOLAÇOS, FRESTAS – VALENÇA DO MINHO Eng.º José Valentim Brandão Costa			
PROJECTO DE EXECUÇÃO – SOLAR		ESC. 1:50	OUTUBRO 2003
ALÇADO NORTE		01/09/03/04/05/06/07/08/09/10	51